


## TECHNICAL CORRECTION/SAFETY CERTIFICATE

It is certified that School Building constructed in Kendriya Vidyalaya, N.H.No. [unclear] Talpura Distt. Sikar (Raj.) constructed by CPWD has been inspected by CPWD [unclear]. It is certified that the school building is safe and fit for use.

सहायक अभियन्ता-।  
केलोनिवि, बीकानेर

  
कार्यपालक अभियन्ता  
केलोनिवि बीकानेर



केन्द्रीय विद्यालय सीकर

आदेश क्र. 234.



आदेश दिनांक 14.12.20

भारत सरकार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

हस्ताक्षर



कार्यालय- कार्यपालक अभियन्ता - (सिविल) बीकानेर,

सागर रोड, बीकानेर-334003 फोन व फैक्स : 0151-2230818

पत्रांक :- 19(86)/बीकेन/2020/1799

दिनांक : 20/11/2020

सेवा में

प्राचार्य,  
केन्द्रीय विद्यालय,  
एन एच 11, सबलपुर  
सीकर राजस्थान

विषय: विद्यालय भवन को सुस्था प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बाबत।  
संदर्भ: आपका पत्रांक P 6-1/2020/1061 दिनांक 10.09.2020

उपरोक्त विषय में लेख है कि उक्त भवन का सुस्था प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(मरत लाल मीना)  
कार्यपालक अभियन्ता  
बीकानेर केन्द्रीय मण्डल  
केलोनवि बीकानेर

प्रतिलिपि: सहायक अभियन्ता, बीकानेर केन्द्रीय उपमण्डल-1, केलोनवि, बीकानेर को सूचनार्थ।

कार्यपालक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता  
बीकानेर केन्द्रीय उपमण्डल-1  
केलोनवि  
14/11/2020